

COMUNE DI VILLAGFRANCA D'ASTI
Provincia di Asti

23 FEB. 2008

Prot. n. 1077

Cat. A Clas. Fasc.

Spett.le
Provincia di Asti

Villafranca d'Asti, li 22/02/08

**Alla C.A.: Assessore alla Viabilità
Giovanni Spandonaro**

Con le presenti LETTERA e RACCOLTA di FIRME, gli abitanti delle regioni Crocetta e Taverne di Villafranca d'Asti porgono domanda al fine di RICHIEDERE sul tratto di strada provinciale che attraversa suddette regioni :

- l'installazione di un guard-rail a lato del passaggio pedonale;
- il controllo elettronico della velocità sul relativo tratto dell'ex Strada Statale 10 (per esempio mediante l'attivazione di un dispositivo Tutor, in modo da fornire una misura attendibile ed incontestabile della velocità di transito dei veicoli; non è sufficiente, infatti, la sola installazione saltuaria e limitata di un autovelox).

Questa richiesta, già prima nelle idee dei Villafranchesi residenti in suddette zone, diventa ora impellente e fondamentale alla luce dei tragici fatti avvenuti. La Strada Provinciale (ex Strada Statale 10) è divenuta negli anni molto trafficata, con la completa inosservanza dei limiti di velocità previsti per la zona: "teoricamente" non si dovrebbero superare i 50 km/h.

La zona, che è centro abitato, è troppo pericolosa per i pedoni: non è possibile avere paura di uscire di casa per fare la spesa o per una semplice passeggiata con i bambini.

RICHIEDIAMO quindi che questa petizione non sia vana e che in tempi brevi venga installato il guard-rail (come quello presente in reg. Borgovecchio) ed un sistema per il controllo elettronico della velocità, principale fattore di rischio di un incidente.

In Fede



Per ulteriori informazioni e per l'invio di risposte in merito rivolgersi a:

Capra Franco

Reg. Crocetta, 8

14018 Villafranca d'Asti (AT)

Tel. 0141.943394

Negro Monica

Reg. Taverne, 99

14018 Villafranca d'Asti (AT)

Tel. 0141.942804

Porta Alex

Reg. Taverne, 99

14018 Villafranca d'Asti (AT)

Tel. 3927393422

C.c. : Comune di Villafranca d'Asti

Alla C.A. del Sign. Sindaco e dell'Ufficio Tecnico